



捲胴裂痕



橫行馬達傳動軸軸承座鬆脫



電源供電線(北側)部分線材固定架鬆脫

