

危險性設備檢查不合格案例

| | |
|-------|--|
| 不合格項目 | 胴體凸緣龜裂 |
| 設備種類 | <input type="checkbox"/> 鍋爐 <input checked="" type="checkbox"/> 第一種壓力容器 <input type="checkbox"/> 高壓氣體特定設備 <input type="checkbox"/> 高壓氣體容器 |
| 檢查種類 | <input type="checkbox"/> 熔接 <input type="checkbox"/> 構造 <input type="checkbox"/> 重新 <input type="checkbox"/> 竣工 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 變更 <input type="checkbox"/> 既有 |
| 法規依據 | CNS9788 |

1. 缺陷概述:



熱交換器胴體凸緣線形龜裂

2. 改善及預防：本設備龜裂凸緣應于更換，平時確實執行自動檢查隨時掌握設備的使用狀況，以避免危害發生。