

## 危險性設備檢查不合格案例

不合格項目	鍋爐水位計應為玻璃式
設備種類	<input checked="" type="checkbox"/> 鍋爐 <input type="checkbox"/> 第一種壓力容器 <input type="checkbox"/> 高壓氣體特定設備 <input type="checkbox"/> 高壓氣體容器
檢查種類	<input type="checkbox"/> 熔接 <input type="checkbox"/> 構造 <input type="checkbox"/> 重新 <input type="checkbox"/> 竣工 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 變更 <input type="checkbox"/> 既有
法規依據	CNS2139,16.1 (陸用鋼製鍋爐)
<p>1. 缺陷概述: 鍋爐水位計換裝為磁力反板式, 不符 CNS2139, 16.1 節之規定。</p>  <p>2. 改善及預防改善建議: 鍋爐水位計應依陸用鋼製鍋爐 CNS2139, 16.1 規定裝設玻璃式水位計。</p>	