

危險性設備檢查不合格案例

不合格項目	胴體焊道裂縫
設備種類	<input type="checkbox"/> 鍋爐 <input checked="" type="checkbox"/> 第一種壓力容器 <input type="checkbox"/> 高壓氣體特定設備 <input type="checkbox"/> 高壓氣體容器
檢查種類	<input type="checkbox"/> 熔接 <input type="checkbox"/> 構造 <input type="checkbox"/> 重新 <input type="checkbox"/> 竣工 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 變更 <input type="checkbox"/> 既有
法規依據	危險性機械及設備安全檢查規則

1. 缺陷概述



胴體焊道裂縫

2. 改善建議: 應將該焊道裂縫鏟除後重新焊補, 並且平常應定時檢查設備內部的使用狀況, 以確保操作安全。