

危險性設備檢查不合格案例

不合格項目	緊急遮斷閥閥桿銹蝕嚴重
設備種類	<input type="checkbox"/> 鍋爐 <input type="checkbox"/> 第一種壓力容器 <input checked="" type="checkbox"/> 高壓氣體特定設備 <input type="checkbox"/> 高壓氣體容器
檢查種類	<input type="checkbox"/> 熔接 <input type="checkbox"/> 構造 <input type="checkbox"/> 重新 <input type="checkbox"/> 竣工 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 變更 <input type="checkbox"/> 既有
法規依據	安檢則
<p>1. 缺陷概述: 緊急遮斷閥閥桿銹蝕嚴重</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"></div>	
<p>2. 改善建議: 更換新品並落實自動檢查</p>	