

危險性設備檢查不合格案例

不合格項目	蒸汽產生器與滅菌鍋未直結
設備種類	<input type="checkbox"/> 鍋爐 <input checked="" type="checkbox"/> 第一種壓力容器 <input type="checkbox"/> 高壓氣體特定設備 <input type="checkbox"/> 高壓氣體容器
檢查種類	<input type="checkbox"/> 熔接 <input type="checkbox"/> 構造 <input type="checkbox"/> 重新 <input checked="" type="checkbox"/> 竣工 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 變更 <input type="checkbox"/> 既有
法規依據	行政院勞工委員會 82 年 3 月 12 日台八十二勞檢二字 一一七八七號函示

1. 缺陷概述: 殺菌鍋附設之電熱式蒸汽發生器其間設有停止閥及控制閥, 未符合直結之定義



停止閥及控制閥

2. 改善建議: 行政院勞工委員會 82 年 3 月 12 日台八十二勞檢二字一一七八七號函示: 有關醫療用殺菌鍋附設直結電熱式(非直接接觸火焰)蒸汽發生器, 且其間無任何閥類或其他遮斷裝置者, 其整體視為第一種壓力容器。