


危險性設備檢查不合格案例

不合格項目	胴體凸緣損壞
設備種類	<input type="checkbox"/> 鍋爐 <input checked="" type="checkbox"/> 第一種壓力容器 <input type="checkbox"/> 高壓氣體特定設備 <input type="checkbox"/> 高壓氣體容器
檢查種類	<input type="checkbox"/> 熔接 <input type="checkbox"/> 構造 <input type="checkbox"/> 重新 <input type="checkbox"/> 竣工 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 變更 <input type="checkbox"/> 既有
法規依據	安檢則
<p>1. 缺陷概述：胴體凸緣損壞</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>2. 改善建議：</p> <ul style="list-style-type: none">(1) . 更新法蘭並依規定辦理變更檢查(2) . 更換新機台	