

危險性設備檢查不合格案例

不合格項目	鍋爐最頂端至上方構造物淨距不足 1.2 公尺
設備種類	<input checked="" type="checkbox"/> 鍋爐 <input type="checkbox"/> 第一種壓力容器 <input type="checkbox"/> 高壓氣體特定設備 <input type="checkbox"/> 高壓氣體容器
檢查種類	<input type="checkbox"/> 熔接 <input type="checkbox"/> 構造 <input type="checkbox"/> 重新 <input checked="" type="checkbox"/> 竣工 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 變更 <input type="checkbox"/> 既有
法規依據	鍋爐及壓力容器安全規則
1. 缺陷概述: 鍋爐最頂端至上方構造物淨距不足 1.2 公尺	
	
2. 改善方法: 應依鍋壓則規定鍋爐最頂端至上方構造物(天花板、樑、配管等)應維持 1.2 公尺以上淨距。(無礙操作者不在此限)	